

Анкета обследования

Нежилые помещения (находятся в оперативном управлении у Государственного казенного учреждения Самарской области «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области»), занимает мировой судья судебного участка № 149 Красноармейского судебного района.

(полное юридическое наименование, наименование объекта)

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 17, тел (846)3320191, Чесноков Юрий Геннадьевич, Директор.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Пестровка.

2. Ведомственная принадлежность: Служба мировых судей Самарской области.

3. Вид деятельности: отправление правосудия.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная.

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг: 16 посетителей/день.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: часть 1 этажа в 2-х этажном здании; кирпич.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 вход - основной, 1 запасной.

8. Год постройки: 1984.

9. Год последней реконструкции: 2015.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		1 км	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		остановка: Автовокзал «Пестровка»	
Наличие переходов на пути следования от остановки:		<u>нет</u>	
1) Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	<u>нет</u>
2) Нерегулируемые переходы	есть, нет		
3) Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	<u>нет</u>
		с подъемником	<u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	съезды с уклоном более 10%	<u>нет</u>
	более 4 см		
Открытые лестницы	есть, нет	пандусы с уклоном более 8%	<u>нет</u>
Поручни на лестницах	есть, нет	поручни на пандусах	<u>нет</u>

← [Icons for transport modes: car, carpooling, walking, wheelchair, bicycle, motorcycle] [Map controls]

А Автовокзал

Б Улица 50 лет Октября, 49

11 мин • 1 км
По основным улицам
Это приблизительно 1468 шагов

Нет данных

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию:

Комментарий к заключению: Организация автостоянки и парковки для посетителей невозможна, поскольку земельный участок не находится в пользовании у ГКУ СО «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области».

Результаты обследования:

2. Входов в здание:

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,66 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> = 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,0x2,14	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> = 2,2 x 2,2 м	3,0x7,34	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	да	К, О, С		
	Навес	наличие	да	К, О		

Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
Информация об объекте	наличие	да	Г		
Система вызова помощи	наличие	да	К		

2.2. Пандус наружный

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,02	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	7°	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	да	К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1 м	К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	да	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	да	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	3,0x2,14	К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	нет	К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О		

Наружный подъемник (при вертикальный (В), наклонный (Н) отсутствии пандуса)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
Световой маяк у входа	наличие	нет	Г		

2.3. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	2,29x2,45	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	р	К, О		
Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1) 1,28 2) 1,4	К, О		
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,09	К		переносной порог
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С		

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Приложение 2	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
		№ фото	
Крыльцо или входная площадка	ДУ	1	организация альтернативной формы обслуживания
Пандус наружный	ДУ	1	организация альтернативной

Тамбур	ДУ	1	формы обслуживания организация альтернативной формы обслуживания
--------	----	---	--

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобретение порога переносного.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
3.1. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥1.2м	2,7м ; 1,7 м	К		
	Разворотные площадки	1.5x1.5м	да	К		
	Контрольно-пропускные площадки и турникеты (ширина)	>1.0м	0,7 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К,Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С		

Места отдыха и ожидания (не реже чем через 25м)	наличие	нет	К,О,С,Г		
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (О): глубина сидения ->1.2м	≥1 на этаж	да	О		
Для колясочников: глубина 1,5м, ширина 0,9м	>1 на этаж	да	К		
Навесное оборудование: выступ в зону движения	<0.1м	нет	С		
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0.6м	нет	С		
Опорные устройства	наличие	нет	О,С		
Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	С		

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Приложение 2	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
		№ фото	
Коридор	ДУ	2	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: имеется возможность самостоятельного передвижения к объекту, в том числе с помощью сотрудников организации.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
4.1.	Обслуживание в кабинете					
	Ширина проема двери	≥0.9м	0,78 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,04	К,О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная	наличие	нет	К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	≤1.8м		К		
	Высота прописных букв	>0.025м		С		
	Габариты зоны сидения(глубина)	>1.2м	нет	О		
	Зона для кресла-каталки	≥1.5x1.5м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0.7-0.8м	да	К,О		

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Приложение 2	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
		№ фото	
Обслуживание в кабинете	ДУ	3	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется возможность самостоятельного передвижения к объекту, в том числе с помощью сотрудников организации.

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	да	Г		
5.2. Санузел для инвалидов – отсутствует						

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Приложение 2	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
		№ фото	
Санузел для посетителей	ДУ	4	не нуждается
Санузел для инвалидов	ВНД	-	технические решения невозможны

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *технические условия не позволяют провести работы по капитальному ремонту. Для решения вопросов доступности санитарно-гигиенических помещений требуется создать эти помещения в соответствии с СП 59.13330.2020. Также организована альтернативная форма обслуживания, поскольку в рамках процессуального законодательства суд вправе произвести выездное судебное заседание (в том числе в случае инвалидности участника).*

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте:

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
6.1.	Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К,О,С,Г	установка	
	Надписи	наличие		К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	>1.5и<4.5 м		К,О,С,Г		
	Высота прописных букв	>0.075м		К,О,С,Г		
	Освещенность	наличие	нет	К,О,С,Г		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	1.3-1.4м	нет	К,О,С,Г		
	Высота прописных букв	>0.075м	нет	К,О,С,Г		
	Освещенность	наличие	нет	К,О,С,Г		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуг, изготовленными с использованием шрифта Брайля	наличие		С		

Размещение на высоте	1.3-1.4м			К,О,С,Г	
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет		С	
Маркировка на кнопках управления лифтом	наличие	нет		С	
На кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет		К,О,С,Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С	
Малогабаритные аудио визуальные информационно - справочные системы	наличие	нет		Г	
Индукционная система	наличие	нет		Г	

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Приложение 2	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
		№ фото	
Средства информации и телекоммуникации на объекте	ДУ	-	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходима установка тактильных средств информации о предоставлении услуги, изготовленных с использованием шрифта Брайля.